


●角質チェッカー（肌の乾燥度や荒れ具合を診断するフィルム）

粘着性のあるフィルムを皮膚に密着させ、角質を採取します。採取された角質の量と状態から肌の乾燥度や荒れ具合を診断します。通信販売での販促キットとしてや店頭での簡単な肌診断に、またはマーケティング・研究用キットとしてもご利用いただけます。各2枚の角質チェッカーと皮脂チェッカーで貴社の製品の使用前・使用後の肌の状態を確認することもできます。

角質チェッカーには、PROタイプ、テープタイプ、ディスクタイプの3つのタイプがあります。

★PROタイプ（プラスチックプレートタイプ）



採取した角質に染色をほどこし、そのまま顕微鏡で分析することができます。角質層のサンプリング調査、肌の解析診断、マーケティング、R&D等の用途に最適です。

使用方法：


①チェッカー部分をおおう
透明シールをはがします。




②メイクをしていない肌に軽くおさえてはがします。



③目視判定には黒い紙の上にチェッカーを置き、角質の取れ具合を標準パターン(次頁ご参照)と比較して肌の乾燥度や荒れ具合を診断します。チェッカー一部を染色し顕微鏡で解析することもできます。



★テープタイプ



判定時に必要な黒い紙が予めセットされている便利なテープタイプ。店頭での肌チェックがより簡単に、よりスムーズになります。ペタリと貼るだけで手軽にチェックできるので、ボディ・ハンドケア商品の販促や、セルフ肌チェックツールとしてもお勧めです。

使用方法：

①角質チェッカーをおおう
透明シールをはがします。




②黒い円形部分をメイクしていない肌にあて、軽く押さえてはがします。



③採取した角質を標準パターンと比較し肌の乾燥度や荒れ具合を診断します。



★ディスクタイプ



角質測定部が大きいので、角質状態を目視で容易に確認することができます。顕微鏡用スライド上にのせれば、細かな解析をすることもできます。対面でのカウンセリングや遠隔地のお客様の肌診断、肌のサンプリング調査、解析調査、マーケティング、R&D等の用途に最適です。

使用方法：

①つまみ部分から

円形の角質チェッカーをはがします。



D301



D100

②メイクをしていない肌に軽くおさえてはがします。



③黒い紙の上にチェッカーを置き、角質の取れ具合を標準パターンと比較して、肌の乾燥度や荒れ具合を診断します。



＜ 角質チェッカー標準パターン ＞



ノーマル肌

乾燥肌

通常は5段階のパターンデータを、お買い上げ後にお送りしています。